

Clave: AC/18/024.06

Obra: Actuacións no Camiño Portugués en Santiago de Compostela, treito rúa Escurridía-Ponte Vella

Término Municipal: Santiago de Compostela

Finca	Titular	Cantidade Expropiada	Concepto Expropiado
1	Pampin Carril, Dorinda Ruanova Pampin, Juan José Ruanova Pampin, Ramón	398.00	(0103014) Labradío (solo urbano non consolidado-sistema xeral viario)
2	Lorenzo Fernández, Hrdos.Manuel	57.00	(0103014) Labradío (solo urbano non consolidado-sistema xeral viario)
3	Penas Seijo, Josefa Elisa	9.00	(0103014) Labradío (solo urbano non consolidado-sistema xeral viario)
4	Penas Seijo, Josefa Elisa	28.00	(0103014) Labradío (solo urbano non consolidado-sistema xeral viario)
5	Penas Seijo, Josefa Elisa	19.00	(0103014) Labradío (solo urbano non consolidado-sistema xeral viario)
6	Núñez Pereiro, Saladina	46.00 3.00	(0103014) Labradío (solo urbano non consolidado-sistema xeral viario) (0501001) Carballo madeirable
7	Núñez Albor, Victor Núñez Albor, Javier	52.00 7.00	(0101001) Horta (solo urbano non consolidado-sistema xeral viario) (0301001) Seto vivo
8	Pampin Carril, Dorinda Ruanova Pampin, Juan José Ruanova Pampin, Ramón	110.00 15.00 32.00 1.00 2.00 7.00	(0111005) Fronte casa (solo urbano-ordenanza 5-sistema xeral viario) (0301001) Seto vivo (0304001) Solera formigón (0503003) Árbore de xardín (0503005) Froiteiro (0504001) Planta de xardín